

Fraktion der UWG Rhein-Kreis Neuss / Aktive Bürger Gemeinschaft – Die Aktive

An den Ausschussvorsitzenden
Planungs- und Umweltausschuss
des Rhein-Kreis Neuss

Gabriele Dietrich
-stellv. Fraktionsvorsitzende-
Lindenstraße 20
41515 Grevenbroich

Tel 02181-2131770
Fax 02181-2131771
Mobil 0160 60993050
E-Mail gabriele.dietrich@die-aktive.de

Grevenbroich, den 03.06.2009

Anfrage zum Planungs- und Umweltausschuss am 19.06.2009
Einleitstellen in den Jüchener Bach

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in Jüchen, Ortsteil Aldenhoven befinden sich 2 Einleitungen, die Abwasser unklarer Herkunft in den Jüchener Bach einbringen.

Hintergrund:

Das Wasser im Jüchener Bach (Stadtgebiet Korschenbroich) macht an den meisten Tagen einen fast klaren, unauffälligen Eindruck. Zeitweise wird jedoch beobachtet, dass der Jüchener Bach im gesamten Abschnitt Korschenbroich von einem ungewöhnlichen Aussehen geprägt ist:

- a) milchig-grau, leicht opalisierend (häufig bei Trockenwetter)
- b) gelblich-hellbraun bis schmutzig-braun (bei Niederschlag und oft noch 2 Tage danach)

Beobachtungen:

In Jüchen-Aldenhoven gibt es zwei, zeitweise aktive Einleitungen, ab denen der beschriebene Eindruck vorkommt. Eine der Einleitungen erfolgt über ein ca. 60 cm großes, mit Eisenstäben vergittertes, Betonrohr.

Ein wenige Meter bachabwärts gelegenes Sedimentabsetzbecken bei Aldenhoven weist im Ablauf den gleichen Farbeindruck, wie im Zulauf, auf. Das im Becken sehr langsam fließende Wasser ist bei Trockenwetter meist sehr milchig und stinkt.

Obwohl für dieses Becken im Jahr 2008 eine Schlammräumung durchgeführt wurde, haben sich die Verfärbungen, wie schon vorher beobachtet, nach der Schlammräumung nicht gemildert.

Bei der Einleitstelle, gez. „Alden X“ (siehe Anhang) wird auch bei Trockenwetter ein zeitweiser Zufluß von gelblich-braunem, stinkendem Abwasser beobachtet.

Die Kreisfraktion UWG/*Die Aktive* hat bereits bei der Bezirksregierung im sog. Wasserbuch nach dem Eintrag und der Genehmigung dieser Einleitungen gesucht. Im Wasserbuch wurden keine Einträge über Wasserart, Rechtsinhaber oder Rechtevergabe aufgefunden.

Fraktion der UWG Rhein-Kreis Neuss / Aktive Bürger Gemeinschaft – Die Aktive

Wir fragen die Verwaltung:

- Woher kommt dieses Wasser?
- Wer ist der Verursacher/Verantwortliche?
- Welcher Art ist dieses Wasser?
- Sind die Einleitungen genehmigt, wenn ja bis wann und in welchem Umfang?
- Wie werden die Volumen-Ströme im Zusammenhang mit den weiteren Einleitstellen für den Jüchener Bach bewertet?
- Entsprechen diese Einleitungen dem Stand der Technik und der EU-WRRL?
- Wenn keine Rechte vergeben wurden, ist dann ein Rückbau der Einleitstellen angedacht?

Mit freundlichem Gruß

Gabriele Dietrich
UWG / Die Aktive

Jüchener Bach

Schmutzeintrag bei Jüchen-Aldenhoven zwei fragwürdige Einleitungsstellen

1) Position (dt. Gitternetz): 2540024
5667092

Hinweis: in der Kartendarstellung als „Alden X“ gekennzeichnet.

Ortslage: Schloss Str., Brücke über den Jüchener Bach



Trockenwetter-Einleitung
begleitet mit üblem
Gestank nach Fäkalien
(Bild vom 7. April 2009)



(Bild vom 8. Mai 2009)

2) Position (dt. Gitternetz): 2539853
5666780

Hinweis: in der Kartendarstellung als „Alden Y“ gekennzeichnet.

Ortslage: Königstrasse (Tiefpunkt der Sackgasse)



(Bilder vom 17. Mai 2009)



Ortslage:
Jüchen-Aldenhoven
Königstrasse
(abschüssige Sackgasse
endet am Bach)

Jüchener Bach

Schmutzeintrag bei Jüchen-Aldenhoven zwei fragwürdige Einleitungsstellen

- 1) Position (dt. Gitternetz): 2540024 gez: Alden X
5667092
- 2) Position (dt. Gitternetz): 2539853 gez: Alden Y
5666780

